



EQUIPAMENTOS

- ESTAÇÃO DE RETRABALHO
 - BAIXO CUSTO: QUICK 208
 - RECOMENDADA: QUICK 861 DW
 - RECOMENDADA: SUGON 8620-DX
- ESTAÇÃO DE SOLDA
 - BAIXO CUSTO: QUICKO T12 OU BAKON T12
 - RECOMENDADA: SUGON A9 T-115
 - RECOMENDADA: JBC CD-2SHQE
- MICROSCÓPIO
 - RECOMENDADA: KAISI KS-37045^a
- FONTE DE ALIMENTAÇÃO
 - RECOMENDADA: FA3005D
 - RECOMENDADA: KORAD KA3005D
- OSCILOSCÓPIO
 - RECOMENDADO: HANTEK 100MHZ
 - RECOMENDADA: RIGOL 1054
- MULTÍMETRO
 - RECOMENDADA: OWON XDM1041
 - RECOMENDADA: HIKARI HM-2090
 - RECOMENDADA: SUNSHINE DT-17N
- CÂMERA TÉRMICA
 - RECOMENDADA: QIANLI TOOLPLUS SUPER CAM X 3D
 - RECOMENDADA: INFWAY
- FLUXO DE SOLDA
 - RECOMENDADA: AMTECH NC 559
- MALHA DESSOLDADORA:
 - RECOMENDADA: MALHA GOOT WUICK
 - RECOMENDADA: MALHA Hi2
- PROGRAMADORAS
 - RECOMENDADA: KESS V2
 - RECOMENDADA: KTAG V2
 - RECOMENDADA: TL866
 - RECOMENDADA: AXSCAN 5.017
 - RECOMENDADA: UPA + ADAPTADORES E SCRIPTS
- SCANNER
 - RECOMENDADA: RASTHER BOX / RASTHER 3S
 - RECOMENDADA: AUTEL IM-508 PRO
 - RECOMENDADA: XTOOL X100 PAD 3
 - RECOMENDADA: AUTEL IM-608 PRO 2
 - RECOMENDADA: DELPHI
- SIMULADOR
 - RECOMENDADA: POWERCHIP V4
 - RECOMENDADA: POWERCIP V8 DIESEL